

REPORTE DE INSPECCIÓN POSTSISMICA

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

EDIFICIO: Torre de Telecomunicaciones SCT
Quién solicita inspección: Lic Gabriel Salinas (SCT)
Proyecto: Inspección Visual del edificio Hora: 14:15 Fecha: 21/sep/2017
Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas SCT
Colonia: Narvarte, Benito Juárez Zona: Centro

HABITABLE

(EVALUACIÓN RÁPIDA)

Esta edificación ha sido inspeccionada y se puede ocupar. Favor de informar a las autoridades cualquier condición insegura.

Comentarios: Atender restitución de elementos no estructurales (acabados)
Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas SCT, col. Narvarte, Benito Juárez

Se efectuó revisión interior SI NO FECHA: 21/sep/2017

CUIDADO

(EVALUACIÓN RÁPIDA)

Esta edificación se encuentra dañada y su seguridad esta en duda. Prohibida la entrada a personas no autorizadas. Entre únicamente por emergencia y bajo su propio riesgo.

Comentarios: _____
Dirección: _____

Se efectuó revisión interior SI NO FECHA: _____

INSEGURA

(EVALUACIÓN RÁPIDA)

Esta edificación se encuentra seriamente dañada; es insegura. Peligro de lesiones ó muerte. No entrar u ocupar.

Comentarios: _____

Dirección: _____

Se efectuó revisión interior SI NO FECHA: _____

VER NOTA AL REVERSO

NOMBRE Y FIMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: M. Carlos Cruz Cristóbal

NOMBRE Y FIMA DEL CLIENTE: DR. RAFAEL SANCHEZ CHAVEZ

